

RESIPLAS - technický list

PRYSKYŘICE NA TMELENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

POPIS Čirá nitrocelulózová tekutá pryskyřice plastifikovaná v rozpouštědle.

POUŽITÍ Pryskyřice se mísí s dřevěnými pilinami pro tmelení spár, prasklin, štěrbin a jiných vad dřevěných podlah.

APLIKACE Smíchat s dřevěnými pilinami, které jsme získali po vybroušení o zrnitosti 80. Takto dosáhneme snadno roztíratelné směsi. Poměr směsi je přibližně 1 díl pilin a 3 díly RESIPLASu, což závisí na typu dřeva, hrubosti pilin a konečné konzistenci připravované pasty.
Pro vyplnění spár a menších defektů u dřevěných podlah se doporučuje směs řidší pro usnadnění aplikace směsi do spár. V případě větších defektů je třeba použít hustší směs. Před použitím je třeba se přesvědčit zda je povrch suchý, čistý, bez prachu a vosku. Tmel se nanáší plastovou nebo nerezovou špachtlí. Vždy nechat dokonale vyschnout. Doba schnutí je minimálně 1 hodina s ohledem na hustotu směsi a velikost spár. V případě, že defekt dřeva je velmi hluboký doporučuje se tmelení opakovat. Mezi jednotlivými vrstvami nechat vždy dokonale vyschnout. Po důkladném zaschnutí tmelu jemně obrousit.

TECHNICKÁ DATA

Podíl sušiny 10 %.

Hustota 0,894 g/cm.

Viskozita 50 seg. (Copa Ford při 20 °C).

Barevný tón Čirá.

Rozpouštědlo PU 22.

Doba schnutí Minimálně 1 hodina při teplotě prostředí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Pro broušení při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují.

Vydatnost 6 - 10 m/kg podle množství a velikosti spár.

Ekologie Při aplikaci používat ochranné pomůcky. Po vytvrzení není pryskyřice ekologicky závadná.

Požární charakteristika Hořlavina. V případě požáru použijte práškový hasící přístroj.

Nanášení Nerezovou nebo plechovou špachtlí.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Ihned po použití PU ředidlem.

BALENÍ Plastové nádoby 2l, 5 L, 10 L.

SKLADOVÁNÍ Pro uskladnění doporučujeme přiměřené teplotní podmínky od 5 °C do 30 °C.

Pozor na přepravu v zimním období! **Nesmí zmrznout!**

ZÁRUKA 2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.

BEZPEČNOST PRÁCE Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle, rukavice a respirátor. Při dodržení uvedených podmínek nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.
První pomoc: při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně vodou příp. zavolat lékaře. Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a postiženého uložit v klidu a přivolat lékaře.

LIKVIDACE Zbytky pryskyřice se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

VÝROBCE QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, e-mail.: info@devasro.cz